



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Ленина, 30,
с. Зональное, 659400



418818 195310

Заведующей МКДОУ
«Детский сад «Чебурашка»

Иорх С.Б.

16.08.2024

№ 03-03-2024/Прдп185-24-20010018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении требований федерального
законодательства

Прокуратурой Зонального района по поручению прокуратуры Алтайского края проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия при организации образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад «Чебурашка», а также в филиалах МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» - «Детский сад «Солнышко», «Детский сад «Колосок».

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

АС № 023970

Прокуратура Зонального района Алтайского
края
№ 03-03-2024/Прдп185-24-20010018

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."), зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020 N 61573 (далее - СП 2.4.3648-20).

При обследовании «Детского сада «Солнышко» выявлены следующие нарушения.

Правовое регулирование в сфере государственной защиты прав несовершеннолетних - исходя из требований Конституции Российской Федерации, ее статей 7 (часть 2), 20 (часть 1), 21 (часть 1), 22 (часть 1) и 38 (часть 1), а также международно-правовых обязательств Российской Федерации - должно в приоритетном порядке гарантировать им защиту достоинства личности, права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность, что предполагает, в частности, наличие законодательных мер, имеющих целью обеспечение безопасности каждого ребенка как непосредственно от преступных посягательств, так и от неблагоприятного воздействия на его нравственность и психику, которое может существенным образом повлиять на развитие его личности, даже не будучи выраженным в конкретных противоправных деяниях.

Особая ответственность за сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних, а также за их воспитание в условиях, обеспечивающих полноценное психическое, духовное, нравственное и физическое развитие, лежит - помимо родителей, опекунов, попечителей - на лицах, которые реализуют свое конституционное право на выбор рода деятельности и профессии в особой сопряженной с непосредственными и регулярными контактами с несовершеннолетними.

Указанная позиция отражена в постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П "По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы".

В соответствии с п. 4 ст. 1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее - в сфере охраны здоровья), и определяет права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья.

На основании п. 3 ст. 4 указанного Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ среди основных принципов охраны здоровья указан приоритет охраны здоровья детей.

В силу ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципе ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Согласно статье 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" детям от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос об ответственности за жизнь и здоровье ребенка лица, не являющегося его законным представителем относится к случаям, которые могут быть решены исходя из общих принципов необходимости "особой защиты ребенка, обусловленной его физической и умственной незрелостью" (преамбула Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, вступившей в силу для СССР 15 сентября 1990 года).

Исходя из системного анализа вышеприведенных норм законодательства, обязанность любого совершеннолетнего лица проявлять заботу о жизни и здоровье сопровождаемого им ребенка (в том числе, медицинской организации, которой на - лечении находится несовершеннолетний в отсутствие рядом законных представителей) презюмируется провозглашенным государством принципом ответственности граждан за нарушение прав и законных интересов детей, причинение им вреда (пункт 2 статьи 4 Федерального закона "Об основных, гарантиях прав ребенка в Российской Федерации").

Таким образом, ответственность за жизнь и здоровье ребенка любого сопровождающего его совершеннолетнего лица вытекает из российского законодательства (в том числе международных договоров).

Не везде имеются системы (замки) безопасности для предотвращения выпадения обучающихся, что также нарушает п.7.1.10 СП 251.1325800.2016, «оконные блоки в зданиях ОО (в помещениях, доступных обучающимся) для предотвращения выпадения обучающихся из окон должны быть оборудованы соответствующими системами (замками) безопасности, предотвращающими их открывание обучающимися, кроме случаев, указанных в пункте 5.4.16 СП 2.13130.2020. При этом устройства для открывания окон должны быть расположены на высоте не менее 1,6 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, в подоконном пространстве не должно быть горизонтальных элементов ограждения, выступов и т.д. Светопрозрачные и стеклянные ограждения в зданиях ОО должны быть выполнены из не разрушающегося при растрескивании остекления».

Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками, у которых имеются дефекты в покрытии, что является нарушением п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «...окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды должны быть оборудованы москитными сетками».

При входе в школу в месте доступном для обозрения отсутствуют основные требования положения о пропускном пункте и внутриобъектовом режимах, ограничивающие права граждан, перечень запрещенных к проносу (ввозу) на территорию образовательной организации предметов, веществ и устройств внутриобъектного и пропускного режимов, что является нарушением п. 6.2 «ГОСТ Р 58485-2019.Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования».

На стационарном посту охраны отсутствует копия положения о пропускном и внутрипропускном режимах с приложениями, инструкция по пожарной безопасности, что является нарушением п. 6.5 «ГОСТ Р 58485-2019.Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования».

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования).

В соответствии с п.24 Требования в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В нарушение пп. «е, ж» п. 24 Требований в школе отсутствуют подписи 1 сотрудника школы в журнале инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных объектов, а также при угрозе совершения террористического акта; периодический обход и осмотр территории и здания школы ничем не подтверждается.

Видеозапись с камер видеонаблюдения хранится 5 дней, в нарушение п.30 Требований, «система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца».

Статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов определена как система гарантированных государством экономических,

правовых мер и мер по социальной поддержке, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание ими равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Статьей 15 вышеуказанного Федерального закона предусмотрено, что организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

Вход в здание не оборудован кнопкой вызова персонала, что нарушает абз. 4 п. 7.1.9. "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр (далее – СП 251.1325800.2016), «вход в здание, доступный для МГН, следует оборудовать кнопкой вызова персонала, размещенной на высоте 0,85 - 1,1 м.

Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 утверждены СП 59.13330.2020 «Свод правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020).

В нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, отсутствуют информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения.

Асфальтовое покрытие на территории образовательного учреждения имеет дефекты в покрытии (выбоины, трещины), что нарушает п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».

Эвакуационные двери открываются не по направлению из выхода здания, что нарушает п. 4.2.22 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее – СП 1.13130), двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

В группе «Знайка» 4 лампы находятся в неисправном состоянии, у запасного выхода в неисправном состоянии 3 лампы, в коридоре находится в неисправном состоянии 1 лампа, в музыкальном зале находятся в неисправном состоянии 7 ламп, в туалетной комнате находится в неисправном состоянии 1 лампа, что является нарушением п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

У запасного выхода в неисправном состоянии 3 лампы, что является нарушением п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

На путях эвакуации отсутствуют светильники аварийного освещения, включающиеся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ст. 53 ФЗ № 123; п. 37 ППРФ № 1479, п. 4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).

Отсутствуют знаки F10 в местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты, в местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги, что является нарушением п. 6.1.4 «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст (далее – ГОСТ 12.4.026-2015), «знаки пожарной безопасности (таблица К.1), размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности (таблица Л.1) и знак безопасности ЕС 01 (таблица Л.2) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов в соответствии с 8.2 либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания».

Отсутствует знак P01, предусмотренный ГОСТ 12.4.026-2015, у входа в образовательное учреждение, используемый, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается.

Эксплуатируется огнетушитель при нарушении герметичности соединений узлов, в нарушение абз.1 п. 4.7.2. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации", утвержденного. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179, запрещается эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе

огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления.

Отсутствуют знаки, указывающие направление для эвакуации на лестничных маршах, что нарушает п. 23. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР), при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение п. 54 ППР.

Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем п. 54 ППР.

Эвакуационные выходы уменьшены из-за расположения стеллажей и скамеек, что нарушает, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях надлежащей эвакуации людей, в случае чрезвычайной ситуации эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

На кухне:

- имеется эмалированная, алюминиевая посуда, что является нарушением абз. 3 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, «посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах»;

- емкость с надписью «лапша» имеет дефекты в покрытии, что нарушает абз. 4 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

- раздаточная имеет дефекты в покрытии, что нарушает абз.8 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами», абз.1 п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств»;

- у моечной между плитками имеется дырка в стене, что является нарушением абз.1 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

- крышка для слива имеет следы ржавчины, что нарушает абз.1 п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».

В овощном цеху имеется на потолке следы протекания, что является нарушением абз.1 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

Около эвакуационного выхода около кухни настенное покрытие имеет дефекты (дырка между плитками), что является нарушением абз.1 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

В соответствии с положениями п. 1 ч. 4.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 (далее – Регламент), маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения:

- 1) наименование пищевой продукции;
- 2) состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
- 3) количество пищевой продукции;
- 4) дату изготовления пищевой продукции;
- 5) срок годности пищевой продукции;
- 6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
- 7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее - наименование и место нахождения импортера);
- 8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред

здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений части 4.9 настоящей статьи;

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО).

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

Согласно положениям п. 1 ч. 4.4 ст. 4 Регламента - входящие в состав пищевой продукции компоненты указываются в порядке убывания их массовой доли на момент производства пищевой продукции, если иное не установлено требованиями технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Непосредственно перед указанием данных компонентов должна размещаться надпись «Состав».

Положениями ч.ч. 4.6, 4.7 ст. 4 Регламента - в маркировке пищевой продукции указывается дата ее изготовления и срок ее годности.

Положениями ч. 4.8 ст. 4 Регламента - наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции указываются в маркировке пищевой продукции.

В соответствии с положениями ч. 4.9 ст. 4 Регламента - пищевая ценность пищевой продукции, указываемая в ее маркировке, включает следующие показатели: энергетическую ценность (калорийность); количество белков, жиров, углеводов; количество витаминов и минеральных веществ.

Согласно положениям ч. 4.12 ст. 4 Регламента - маркировка пищевой продукции, предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи, должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей), при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве безопасности пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации.

Согласно п. 14.1. СанПиН 2.3.2.1078-01, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 "О введении в действие Санитарных правил", расфасованные пищевые продукты должны иметь этикетку (вкладыш), на которой наносится маркировка с указанием показателей пищевой ценности, которая характеризуется энергетической ценностью (калорийностью) и массовой долей пищевых веществ в 100 г (или одноразовой порции) продукта.

На момент проверки в холодильнике использовалась расфасованная продукция, предположительно мясо без маркировки, этикетки.

Эвакуационные двери не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, что нарушает, п.26 ППР, «запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».

При обследовании «Детского сада «Чебурашка» выявлены следующие нарушения.

Площадка ТКО не имеет ограждения, что нарушает п.5.10 "СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)", утвержденных и введенных в действие Приказом Минстроя России от 14.10.2019 N 618/пр, «площадки накопления ТКО должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ садовых земельных участков».

Отсутствуют системы (замки) безопасности для предотвращения выпадения обучающихся, что также нарушает п.7.1.10 СП 251.1325800.2016, «оконные блоки в зданиях ОО (в помещениях, доступных обучающимся) для предотвращения выпадения обучающихся из окон должны быть оборудованы соответствующими системами (замками) безопасности, предотвращающими их открывание обучающимися, кроме случаев, указанных в пункте 5.4.16 СП 2.13130.2020. При этом устройства для открывания окон должны быть расположены на высоте не менее 1,6 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, в подоконном пространстве не должно быть горизонтальных элементов ограждения, выступов и т.д. Светопрозрачные и стеклянные ограждения в зданиях ОО должны быть выполнены из не разрушающегося при растрескивании остекления».

Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками, у которых имеются дефекты в покрытии, что является нарушением п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «...окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды должны быть оборудованы москитными сетками».

На путях эвакуации отсутствуют светильники аварийного освещения, включающиеся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ст. 53 ФЗ № 123; п. 37 ППРФ № 1479, п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).

Отсутствуют знаки F10 в местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты, в местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги, что является нарушением п. 6.1.4 «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования

и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст (далее – ГОСТ 12.4.026-2015).

Эксплуатируется огнетушитель при нарушении герметичности соединений узлов, в нарушение абз.1 п. 4.7.2. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации", утвержденного. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179, запрещается эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления.

Отсутствуют знаки, указывающие направление для эвакуации на лестничных маршах, что нарушает п. 23. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР), при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Кухонная плита имеет дефекты на варочной панели, что является нарушением абз.2 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания».

Эвакуационная дверь не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, что нарушает, п.26 ППР, «запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».

Вход в здание не оборудован кнопкой вызова персонала, что нарушает абз. 4 п. 7.1.9. "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр (далее – СП 251.1325800.2016), «вход в здание, доступный для МГН, следует оборудовать кнопкой вызова персонала, размещенной на высоте 0,85 - 1,1 м.

Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 утверждены СП 59.13330.2020 «Свод правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020).

В нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с

дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения отсутствуют.

Асфальтовое покрытие на территории образовательного учреждения имеет дефекты в покрытии (выбоины, трещины), что нарушает п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».

В нарушение пп. «е» п. 24 Требований в школе инструктаж о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных объектов, а также при угрозе совершения террористического акта был проведен 09.01.2024, более не проводился.

Видеозапись с камер видеонаблюдения хранится 5 дней, в нарушение п.30 Требований, «система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца».

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии в нарушение п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 01.05.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» утверждён и введён в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179; ст. 105 ФЗ № 123.

При обследовании «Детского сада «Колосок» выявлены следующие нарушения.

Площадка ТКО не имеет ограждения, что нарушает п.5.10 "СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)", утвержденных и введенных в действие Приказом Минстроя России от 14.10.2019 N 618/пр, «площадки накопления ТКО должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ садовых земельных участков».

Отсутствуют системы (замки) безопасности для предотвращения выпадения обучающихся, что также нарушает п.7.1.10 СП 251.1325800.2016, «оконные блоки в зданиях ОО (в помещениях, доступных обучающимся) для предотвращения выпадения обучающихся из окон должны быть оборудованы соответствующими системами (замками) безопасности, предотвращающими их открывание обучающимися, кроме случаев, указанных в пункте 5.4.16 СП 2.13130.2020. При этом устройства для открывания окон должны быть расположены на высоте не менее 1,6 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, в подоконном пространстве не должно быть горизонтальных элементов ограждения, выступов и т.д. Светопрозрачные и стеклянные ограждения в зданиях ОО должны быть выполнены из не разрушающегося при растрескивании остекления».

На путях эвакуации отсутствуют светильники аварийного освещения, включающиеся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ст. 53 ФЗ № 123; п. 37 ППРФ № 1479, п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).

Отсутствуют знаки F10 в местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты, в местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги, что является нарушением п. 6.1.4 «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст (далее – ГОСТ 12.4.026-2015).

Отсутствуют знаки, указывающие направление для эвакуации на лестничных маршах, что нарушает п. 23. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР), при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Кухонная плита имеет дефекты на варочной панели, что является нарушением абз.2 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания».

Эвакуационная дверь не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, что нарушает, п.26 ППР, «запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».

Вход в здание не оборудован кнопкой вызова персонала, что нарушает абз. 4 п. 7.1.9. "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр (далее – СП 251.1325800.2016), «вход в здание, доступный для МГН, следует оборудовать кнопкой вызова персонала, размещенной на высоте 0,85 - 1,1 м.

Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 утверждены СП 59.13330.2020 «Свод правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020).

В нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения отсутствуют.

Асфальтовое покрытие на территории образовательного учреждения имеет дефекты в покрытии (выбоины, трещины), что нарушает п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».

В нарушение пп. «е» п. 24 Требований в школе инструктаж о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных объектов, а также при угрозе совершения террористического акта был проведен 09.01.2024, более не проводился.

Видеозапись с камер видеонаблюдения хранится 5 дней, в нарушение п.30 Требований, «система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца».

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии в нарушение п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 01.05.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» утверждён и введён в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179; ст. 105 ФЗ № 123.

При входе в школу в месте доступном для обозрения отсутствуют основные требования положения о пропускном пункте и внутриобъектовом режимах, ограничивающие права граждан, перечень запрещенных к проносу (ввозу) на территорию образовательной организации предметов, веществ и устройств внутриобъектного и пропускного режимов, что является нарушением п. 6.2 «ГОСТ Р 58485-2019.Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования».

На стационарном посту охраны отсутствует копия положения о пропускном и внутрипропускном режимах с приложениями, инструкция по пожарной безопасности, что является нарушением п. 6.5 «ГОСТ Р 58485-2019.Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования».

Видеозапись с камер видеонаблюдения хранится 5 дней, в нарушение п.30 Требований, «система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное

видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца».

При входе в здание около двери в крыльце имеется углубление более 10 см, происходит ограничение МГН доступа в здание образовательного учреждения, что нарушает ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Вход в здание не оборудован кнопкой вызова персонала, что нарушает абз. 4 п. 7.1.9. "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр (далее – СП 251.1325800.2016), «вход в здание, доступный для МГН, следует оборудовать кнопкой вызова персонала, размещенной на высоте 0,85 - 1,1 м.

Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 утверждены СП 59.13330.2020 «Свод правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020).

В нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, отсутствуют информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения.

Асфальтовое покрытие на территории образовательного учреждения имеет дефекты в покрытии (выбоины, трещины), что нарушает п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».

На путях эвакуации отсутствуют светильники аварийного освещения, включающиеся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ст. 53 ФЗ № 123; п. 37 ППРФ № 1479, п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).

Отсутствует знак Р01, предусмотренный ГОСТ 12.4.026-2015, у входа в образовательное учреждение, используемый, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается.

Пандус не соответствует требованиям п. 6.2.9 "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу движения.

На пандусе при прямом пути движения через каждые 0,5 м подъема должна быть горизонтальная площадка размером не менее 1,5 м по ходу движения.

На поворотных участках пандуса с углом поворота более 45° необходимо предусматривать горизонтальные участки размерами, соответствующими вписанной окружности диаметром не менее 1,5 м. В верхней и нижней частях пандуса выполняются горизонтальные площадки размерами не менее 1,5 x 1,5 м.

Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь свободное пространство размерами не менее 1,5 x 1,5 м.

Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с односторонним движением следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.

Ширину марша пандуса на общих путях движения следует принимать согласно 6.2.1, расстояние между поручнями - по ширине пандуса, а уклон - не более 1:20 (5%).

Ширина винтового пандуса при минимальном внутреннем радиусе 3,0 м должна быть не менее 1,2 м, а уклон - не более 1:20 (5%).

Инвентарный пандус должен соответствовать следующим параметрам: ширина - не менее 0,8 м; продольный уклон - не более 1:12 (80‰); максимальная нагрузка - не менее 250 кг/м².

На кухне:

- имеется эмалированная посуда, что является нарушением абз. 3 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, «посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах»;

- кухонная плита имеет дефекты на варочной панели, что является нарушением абз.2 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания»;

- настенная плитка около раковины имеет трещины, в овощном цеху настенная плитка имеет трещины, в моечной на кафельной плитке имеются трещины, плиточные швы не заделаны что является нарушением абз.1 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

В туалете отсутствуют кабинки, что нарушает абз.4 п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «в туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек».

В соответствии с ч. 6 ст.3 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ФЗ №384), настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования:

- 1) механической безопасности;
- 2) пожарной безопасности;
- 3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;
- 4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;
- 5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
- 6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- 7) энергетической эффективности зданий и сооружений;
- 8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

В соответствии со ст.7 ФЗ №384, строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:

- 1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
- 2) разрушения всего здания, сооружения или их части;
- 3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;
- 4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

В нарушение п. 1 ч.6 ст. 3, п.п.2, 4 ст. 7 ФЗ №384, состояние стены с восточной стороны находится неудовлетворительном состоянии, имеются многочисленные дефекты в покрытии (сквозная трещина), крыльцо имеет дефекты в покрытии.

Песочница не закрыта крышкой при отсутствии детей, что нарушает абз. 6 п.2.11.1. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", зарегистрированных в Минюсте России 18.12.2020 N 61573, «песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями».

Выявленные множественные нарушения федерального законодательства, ставят жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также работников школы под угрозу и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами

МКДОУ «Детский сад «Чебурашка», а также в филиалах МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» - «Детский сад «Солнышко», «Детский сад «Колосок» своих должностных обязанностей, что требует незамедлительного принятия организационных мер к их устранению и недопущению их впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 7, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению отмеченных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших нарушения закона.

3. Письменно уведомить прокуратуру о месте и времени рассмотрения представления.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру района в установленный законом месячный срок со дня внесения представления.

И.о. прокурора района

юрист 1 класса



А.Ю. Листратов